TABELA DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO ELETRODOS REVESTIDOS, VARETAS, ARAMES E FLUXOS

Estocagem e Ressecagem

Os consumíveis de soldagem devem ser mantidos em suas embalagens originais até o seu uso. As embalagens devem ser retiradas do estoque baseado no princípio do consumo dos mais antigos. A fim de proteger os consumíveis de soldagem contra a umidade, os mesmos devem ser estocados em locais secos com temperaturas entre 20 a 40 °C. A umidade relativa do ar deve estar abaixo de 60%.

Norma	Aplicação do Eletrodo	Tipo de Revestimento	Ressecagem ^{1) 3)} Recomendada	Temperatura ^{2) 3)} (°C) Tempo: 2h	Ressecagem ⁴⁾ (em horas)
AWS A5.1 EN 499	Aços Carbono Aços Baixa Liga	Rútílico e Celulósico	Não	-	-
		Básico	Sim	300 - 350	10
AWS A5.5 EN 1599	Aços de Granulação Fina Aços de Alta Resistência	Básico	Sim	300 - 350	10
AWS A5.5 EN 1599	Aços Resistentes à Fluência Aços para Altas Temperaturas	Rútílico	Não	-	-
		Básico	Sim	300 - 350	10
AWS A5.4 EN 1600	Aços Inoxidáveis e resistentes ao calor	Rútílico	Sim	120 - 200	10
		Básico e Rútílico-Básico	Não	-	-
	Aços Martensíticos	Básico	Sim	300 - 350	10
	Aços Duplex	Básico e Rútílico-Básico	Sim	250 - 300	10
AWS A5.9	Varetas e Arames de Aço Inoxidável	Temperatura de Armazenagem 20 - 40 °C	Umidade Relativa: 60% máx.	-	-
AWS A5.13 EN 14700	Revestimentos Protetores	Rútílico	Não	-	-
		Básico e Rútílico	Sim	300 - 350	10
		Revestimento Especial	Consultar a Etiqueta do material		
AWS A5.11 EN 14172 EN 18274	Ligas à base de Níquel	Todos os Tipos	se necessário	120 - 300	10
Fluxo para Arco Submerso	Ligas de Aço Carbono e Ligas de Níquel	Fluxos básicos	Sim	300 - 350	10

¹⁾ Após a abertura da embalagem, os eletrodos acondicionados a vácuo podem ser usados sem a ressecagem e mantidos dentro do cochicho por um período de oito horas. Em condições climáticas extremas (umidade relativa do ar acima de 60%) ou em casos de requisitos especiais, nós recomendamos manter os eletrodos em cochichos acima de 100 °C após a abertura da embalagem.

²⁾ Temperatura de conservação para eletrodos: 50 a 200 °C em estufa. Consulte-nos em caso de requisitos especiais.

³⁾ Temperatura de conservação de Fluxo para Arco Submerso: 150 – 200 °C.

⁴⁾ Quando ressecado diversas vezes, o tempo máximo é a soma total de todas as horas de ressecagem.

TABELA DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
ELETRODOS REVESTIDOS, VARETAS,
ARAMES E FLUXOS

Estocagem e Ressecagem

Os consumíveis de soldagem devem ser mantidos em suas embalagens originais até o seu uso. As embalagens devem ser retiradas do estoque baseado no princípio do consumo dos mais antigos. A fim de proteger os consumíveis de soldagem contra a umidade, os mesmos devem ser estocados em locais secos com temperaturas entre 20 a 40 °C. A umidade relativa do ar deve estar abaixo de 60%.

No interesse da melhoria contínua a GMW Welding reserva para si o direito de alterar os dados desta tabela ou na concepção de qualquer de seus produtos sem aviso prévio. Estas informações não são oferecidas como garantia e devem ser comprovadas previamente.

Rev. 03/2024